

Macchina per punto copertura, 3 aghi e punto catenella. Scopri come facilitare il tuo lavoro: cerca tra gli accessori quelli opzionali per la tua Janome 2000CPX!

B Braccio extralungo pr una maggiore superficie di lavoro 100 mm x143 mm

B Braccio libero esclusivo per rifiniture in maniera perfetta e veloce per maiche e polsini

copertura a tre aghi 6 mm

braccio libero



2000 CPX CoverPro

2000 CPX CoverPro

- Macchina per punto di copertura
- Trasporto differenziale
- A braccio libero
- 3 aghi e punto a catenella
- Copertura a 3 aghi 6 mm
- Braccio extra lungo per una maggiore superficie di cucito: 100mmx143mm
- Movimento verticale degli aghi
- Leva alza piedino più accessibile
- Massima variabilità della lunghezza del punto (tra 1 e 4 mm) e del trasporto differenziale (0,5-2,25)
- Effetti decorativi
- Braccio libero esclusivo per rifinire in maniera perfetta e veloce maniche, polsini etc..tagliafilo
- Infilatura facilissima segnata dalle piste colorate e sgancio automatico del crochet
- Busta copri macchina
- Scatola porta accessori
- Tasto selezione tessuto leggero/pesante
- Dispositivo per aumentare/diminuire la tensione del filo del crochet
- Infilatura facilitata

